





Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année MITSUBISHI OUTLANDER 2011
NIV JA4JT3AX4BU608988
Odomètre
Nombre de clés 1

Condition Non fonctionnel, n'allume pas, manque plusieurs composantes intérieures électriques
Moteur lors du démarrage Non-fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler État du moteur lors du démarrage
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant -
Technologie Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|-----------------------------------|--------------|-------|
| Capot (centre) | Modéré | Bosse(s), Égratignure(s) | | |
| Pare-chocs avant | Majeur | Égratignure(s) | | |
| Pare-brise avant | Majeur | Besoin d'un remplacement | | |
| Aile avant droite | Majeur | Bosse(s), Rouille, Égratignure(s) | | |
| Porte avant droite (section principale) | Majeur | Rouille, Égratignure(s) | | |
| Porte arrière droite (section principale) | Majeur | Rouille, Égratignure(s) | | |
| Aile arrière droite | Majeur | Bosse(s), Rouille, Égratignure(s) | | |
| Pare-chocs arrière | Majeur | Autre, Égratignure(s) | Décoloration | |
| Valise | Majeur | Cassure, Égratignure(s) | | |
| Aile arrière gauche | Majeur | Rouille, Égratignure(s) | | |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------|---|
| Porte arrière gauche (section principale) | Majeur | Bosse(s), Rouille, Égratignure(s) | |  |
| Porte avant gauche (section principale) | Majeur | Bosse(s), Rouille, Égratignure(s) | |  |
| Aile avant gauche | Majeur | Bosse(s), Rouille, Égratignure(s) | |  |
| Rétroviseur gauche | | | |  |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.