






Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	CONTINENTAL CARGO TAILWIND TW610SA 2009
NIV	5NHUTW0139N059139
Odomètre	
Nombre de clés	0




Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage pneu gauche complètement crevé/dérivé
Condition	pneu gauche complètement crevé/dérivé, plusieurs bosses/égratignures et éclats de peinture, mauvais état, rouille a certain endroits
Restrictions pour être apte à rouler	Pneus usés ou crevaisons
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2"
Rampes de chargement	Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	94
Longueur hors-tout (pouces)	164
Hauteur intérieure (pouces)	72
Largeur intérieure (pouces)	69
Longueur intérieure (pouces)	120
Poids à vide de la remorque (lbs)	1200
Nombre d'essieux (quantité)	1
Capacité de charge par essieux (lbs)	2990
Capacité de charge totale (lbs)	1798
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	St205/75r15
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Attelage	Modéré	Rouille		
Panneau avant droite	Modéré	Éclat de peinture		
Panneau avant gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toit	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau milieu gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau arrière gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis	Modéré	Rouille		
Panneau arrière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pneu avant gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Porte arrière gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau arrière droite	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau milieu droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte latérale	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.