


Folio	38408297
Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Motoneige
Marque / Modèle / Année	POLARIS PRO RMK 850 2021
NIV	SN1EGK8R1MC362100
Odomètre	2011 km
Nombre de clés	1

Déclaration	mention *reconstruit* sur l'enregistrement
Condition	quelques égratignures et éclats de peinture, plusieurs crampons du pont sont endommagés.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	850
Moteur (combustion)	2 temps
Longueur du pont (pouces)	163
Options	Pouce chauffant, Poignées chauffantes

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Châssis	Mineur	Égratignure(s)		
Châssis	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Chenilles	Majeur	Bris		