




Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année DODGE JOURNEY SE 2017
NIV 3C4PDCAB2HT566602
Odomètre 190875 km
Nombre de clés 2



Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition Miroir droit cassé, parechoc avant droit cassé. kilométrage excessif pour l'année.les sièges sont tacher,les dedans de portes aussi
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Miroirs
Technologie Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Retouche de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur			
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		 A photograph showing the front left corner of a blue vehicle. The bumper is cracked and broken, and the headlight area is damaged. The word 'ENCORE' is visible on the front grille.
Toît	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		 A photograph showing the roof of a blue vehicle. There are visible scratches and rust on the surface. In the background, a sign for 'ENTREPEX BOISBRIAND' is visible.

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.