


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	MACK CXU613 PINNACLE 2018
NIV	1M1AW07Y5JM085913
Odomètre	707027 km
Nombre de clés	1

Condition	quelques égratignures et éclats de peinture.
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	mp8-505c 505hp
Transmission	Automatique
Nombre de rapports	-
Options	Couchette, Échappement double
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	09-2026

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Portière	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Carrosserie côté gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Portière	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droit	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		