


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HONDA CIVIC EX 2019
NIV 2HGFC2F70KH031802
Odomètre 103820 km
Nombre de clés 1

Condition Grillage avant et pare-chocs brisés,, pare-chocs arrière brisé, les 2 wipers n'ont aucun essuie-glace, roue arrière gauche pneu été mag et les 3 autres roues hiver avec rims, carrosserie Eclat peinture/égratignures, lumières arrière droite brisée
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entrainement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Ouvrant
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron
Pneus Été, Hiver, Acier (rims), Mags
Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Grille avant	Majeur	Bris		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Feu arrière droit	Majeur	Bris		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		 
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jante arrière gauche	Mineur	Autre	pneu été avec mag	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.