


| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Emplacement | BOISBRIAND |
| Type d'actif | Pickup ou VUS gros format |
| Marque / Modèle / Année | NISSAN PATHFINDER 2016 |
| NIV | 5N1AR2MM1GC660815 |
| Odomètre | 167281 km |
| Nombre de clés | 1 |

| | |
|---|--|
| Déclaration | Fuite d'échappement |
| Condition | Pas de transmission/ démarre avec boost, les 2 pneus arrières dégonflés, carrosserie égratigné et Eclat peinture, les gardes boues briser, siège conducteur déchirer, mags frotter |
| Moteur lors du démarrage | Fonctionnel, Nécessite un survoltage |
| Restrictions pour être apte à rouler | Autre |
| Moteur | 6 cylindres |
| Carburant | Essence |
| Portes | 5 portes |
| Transmission | Automatique |
| Entraînement | Traction intégrale (AWD) |
| Électrique | Miroirs, Portes, Vitres, Sièges |
| Chauffant | Sièges, Volant, Miroirs |
| Technologie | Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control) |
| Toit | Ouvrant |
| Intérieur | Cuir, 7 passagers |
| Extérieur | Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque |
| Pneus | Hiver, Mags |
| Climatisation | Air climatisé |





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages







| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|---|
| Capot | Majeur | Éclat de peinture | |  |
| Pare-chocs avant | Majeur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |
| Aile gauche avant | Modéré | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|---|
| Rétroviseur gauche | Modéré | Éclat de peinture | |  |
| Toît | Majeur | Éclat de peinture | |  |
| Contour haut de porte gauche | Modéré | Éclat de peinture | |  |
| Porte avant gauche | Modéré | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---|
| Porte arrière gauche | Majeur | Éclat de peinture | |  |
| Aile gauche arrière | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Rim arrière gauche | Majeur | Usure excessive, Autre | mag frotter et pneu dégonfler |  |
| Contour d'aile arrière gauche | Majeur | Bris | garde de boue briser |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------------------|-------------------|--------------------------|----------------------|---|
| Hayon | Majeur | Bosse(s), Égratignure(s) | |  |
| Pare-chocs arrière | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Porte arrière droite | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Contour d'aile arrière droite | Majeur | Bris | garde de boue briser |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------|---|
| Pneu arrière droit | Majeur | Usure excessive | dégonfler |  |
| Porte avant droite | Majeur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |
| Aile droite avant | Majeur | Éclat de peinture | |  |
| Contour d'aile avant droite | Majeur | Bris | |  |