


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année KIA SOUL EX 2016
NIV KNDJP3A52G7320353
Odomètre 170756 km
Nombre de clés 1




Déclaration Fuite d'échappement
Condition Pare brise craquer, tache sur les tapis arrière, les portes arrière l'intérieur sont tacher et une à un dessin coter chauffeur, valise rouiller, aile arrière droit bosser, aile avant gauche bosser, pare choc avant écaille de sa peinture coter chauffeur
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Cassure, Besoin d'un remplacement		<input checked="" type="checkbox"/>
Capot (centre)	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/>
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Valise	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.