

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HONDA CIVIC SI 2015
NIV 2HGFB6E55FH201555
Odomètre 189349 km
Nombre de clés 1

Déclaration Mention reconstruit sur l'enregistrement.
Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM.
Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement.

Condition brulures cigarette bancs, manque rétroviseur arriere. Tous les bancs tacher/bol a air modifier, carrosserie égratigné et Eclat peinture et rouiller, le bras de vitesse usé

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Manuelle

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges, Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus Été, Mags

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		 
Aile avant droite	Modéré	Éclat de peinture		
Rétroviseur droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		 
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture		
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Montant central - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Modéré	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Modéré	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.