


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année CHEVROLET EQUINOX PREMIER 2017
NIV 2GNALDEK0H6158278
Odomètre 124543 km
Nombre de clés 1

Déclaration Témoin de lumière allumé pour le moteur
Moteur barbotte
Condition Moteur barbotte, pare-brise avant fissuré, pare-chocs arrière brisé, lumière arrière gauche brisée, siège conducteur déchiré, carrosserie égratigné et Eclat peinture et rouille
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Fonctionnel, mais a une défaillance
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît Ouvrant
Intérieur Cuir
Extérieur Aileron, Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	poussières de freins et intérieur porte frame égratigner majeures	
Feu arrière gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Arrière	Majeur	Bosse(s), Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Mineur	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Majeur	Rouille		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.