

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année VOLKSWAGEN GOLF GTI BASE 2019
NIV 3VW5T7AUXKM016209
Odomètre 112400 km
Nombre de clés 2

Déclaration le changement des vitesses peut seulement se faire lors que le moteur est éteint
trouble de transmission/embrayage
remorquage nécessaire
entrée d'air modifié

Condition Carrosserie égratigné et Eclat peinture, entrée d'air modifié, le changement des vitesses peut seulement se faire lors que le moteur est éteint, le changement des vitesses peut seulement se faire lors que le moteur est éteint, trouble de transmission/embrayage

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler Autre

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Manuelle

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges, Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus Hiver, Mags, Cloutés

Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Modéré	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.