




<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Pickup ou VUS gros format
<b>Marque / Modèle / Année</b>	CHEVROLET COLORADO WORK TRUCK 2019
<b>NIV</b>	1GCGTBEN0K1149771
<b>Odomètre</b>	221522 km
<b>Nombre de clés</b>	2



<b>Déclaration</b>	Témoin de lumière allumé pour le moteur Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
<b>Condition</b>	quelques égratignures et éclats de peinture, pare-brise brisé, témoin moteur allumé, quelques taches de rouille , quelques bosses, lumière arrière de droite brisé, intérieur taché, la strap du moteur fais beaucoup, le moteur semble claquer(voir vidéo)
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Moteur</b>	6 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	4x4
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	-
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
<b>Toit</b>	-
<b>Intérieur</b>	Tissu
<b>Extérieur</b>	Vitres teintées, Attache-remorque
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé


**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche avant	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Modéré	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile gauche arrière	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Hayon	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite avant	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Pare-brise	Modéré	Bris		
Marchepied côté gauche	Mineur	Éclat de peinture		
Marchepied côté droite	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Lumière arrière droite	Modéré	Bris		