


Folio	1059033
Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Motoneige
Marque / Modèle / Année	SKIDOO RENEGADE X-RS 900 ACE TURBO 2021
NIV	2BPSDBMN3MV000009
Odomètre	
Nombre de clés	1

Déclaration	bouton pour changer le trip est brisé, donc impossible de voir l'odomètre
Condition	quelques égratignures, bouton pour changer le trip brisé donc impossible de voir l'odomètre, plastique avant cassé et pare-brise manquant
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	900
Moteur (combustion)	4 temps
Longueur du pont (pouces)	137
Options	Pouce chauffant, Poignées chauffantes, Démarreur électrique, Visière chauffante

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		
Poignées	Modéré	Bris, Autre	commande pour changer le trip non fonctionnel	
Châssis	Mineur	Égratignure(s)		
Châssis	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise	Majeur	Manquant, Besoin d'un remplacement		