


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HONDA CIVIC EX 2023
NIV 2HGFE2F36PH105612
Odomètre 94643 km
Nombre de clés 2

Déclaration enregistrement avec mention " à inspecter "
Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition Carrosserie égratigné et Eclat peinture
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges, Volant
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit Ouvrant
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		  
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Égratignure(s)		 
Toît	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		 

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.