

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HYUNDAI SANTA FE SPORT 2016
NIV 5XYZUDLBXGG370361
Odomètre 233990 km
Nombre de clés 1

Déclaration Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition Forte odeur de cigarette, plusieurs endroit brulure, banc chauffeur et passager déchiré et brulé, vehicule complet taché jaune majeur, plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord, carrosserie briser/eclat peinture/egratignures et bosser

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur Aileron, Vitres teintées

Pneus Été, Acier (rims)





Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Phare avant droit	Majeur	Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile avant gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Bosse(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Feu arrière droit	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.