




Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	NISSAN VERSA NOTE SV 2018
NIV	3N1CE2CP8JL370283
Odomètre	136463 km
Nombre de clés	1




Déclaration	Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	Carrosserie égratigné/éclat peinture, pare-chocs arrière briser et un peu débarqué gauche et droite, siege passager tacher, toutes sieges arrière brûlure cigarettes
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Sièges, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Acier (rims)
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages









Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Éclat de peinture		



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Autre, Éclat de peinture	GRAISSE	
Rétroviseur gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Montant central - côté gauche	Majeur	Usure excessive		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Autre	GRAISSE	
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Autre, Rouille, Égratignure(s)	GRAISSE	
Jupe gauche	Mineur	Autre	GRAISSE	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Autre	GRAISSE	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Mineur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Autre	GRAISSE	
Jupe droite	Majeur	Bosse(s), Autre	GRAISSE	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Autre, Égratignure(s)	GRAISSE	
Valise	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.