


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	N & N ID72144G10K 2023
NIV	2NEB212B8PN035188
Odomètre	
Nombre de clés	2

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage Le système de levage est fonctionnel.
Condition	Bois egratigner mais, le reste bien, Le système de levage est fonctionnel. Aucune vérification du système électrique et de freinage

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.