


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	ALCOM EZHAULER EZEC6X10 2023
NIV	5WFBE101XPW130859
Odomètre	
Nombre de clés	



Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage Collant niv décollé Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.
Condition	collant niv décollé. quelques bosses et égratignures mineures, bon état général.
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosueur de l'attache	2"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	95
Longueur hors-tout (pouces)	172
Hauteur intérieure (pouces)	72
Largeur intérieure (pouces)	69
Longueur intérieure (pouces)	140 incluant vneck
Poids à vide de la remorque (lbs)	905
Nombre d'essieux (quantité)	1
Capacité de charge par essieux (lbs)	3500
Capacité de charge totale (lbs)	2085
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	205 75r15
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau devant gauche	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau milieu gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte latérale	Mineur	Égratignure(s), Taches		
Panneau milieu droite	Mineur	Égratignure(s)		

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.