



Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	HONDA CR-V SPORT 2020
NIV	2HKRW2H47LH214595
Odomètre	199991 km
Nombre de clés	2

Condition	Pare-brise craqué; Plusieurs bosses et égratignures sur l'ensemble du véhicule
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Volant, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	Ouvrant
Intérieur	Tissu, Cuir
Extérieur	Aileron
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Retouche de peinture		
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement	vitre craquer	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant		Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.