


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année LEGEND 8.5X18TVTA35 2023
NIV 5WMBE182XP1000809
Odomètre
Nombre de clés 1

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition Carrosserie égratignée et bossée, attache remorque rouillée, aile droite et gauche bossées mineurs.
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Fermée
État du dompeur Fonctionnel
Type d'attache Boule
Grosseur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) 102
Longueur hors-tout (pouces) 258
Hauteur intérieure (pouces) 84
Largeur intérieure (pouces) 97
Longueur intérieure (pouces) 191
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) 2
Capacité de charge par essieux (lbs) 3500 »
Capacité de charge totale (lbs) 7000
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) St/225/75r15
Nombre d'écrous (quantité) 5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant droite	Majeur	Bosse(s)		
Panneau avant gauche	Majeur	Bosse(s)		
Attelage	Majeur			
Béquille	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Panneau milieu droite	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Majeur	Égratignure(s)		
Contour de l'aile droite	Mineur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Contour de l'aile gauche	Mineur	Bosse(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Bosse(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		
Panneau arrière gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau milieu gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Modéré	Égratignure(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.