

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** GMC TERRAIN SLE 2016  
**NIV** 2GKFLNE32G6170240  
**Odomètre** 252854 km  
**Nombre de clés** 1

**Condition** Un ou plusieurs témoins sont allumés dans le tableau de bord, rétroviseur gauche brisé, carrosserie rouillée de façon importante/égratignures/éclats de peinture. Kilométrage excessif, aile avant gauche bosser majeures, grillage avant briser, pare-brise avant fissurer

**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel

**Restrictions pour être apte à rouler** -

**Moteur** 6 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 5 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction (FWD)

**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

**Chauffant** Sièges, Miroirs

**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

**Toit** -

**Intérieur** Tissu


**Extérieur** Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque


**Pneus** Hiver, Acier (rims)




**Climatisation** Air climatisé



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**


**Rapport de dommages**






Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Grille avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Modéré	Égratignure(s)		


Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s), Besoin d'un remplacement, Rouille, Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Autre, Égratignure(s)	debarquer dans laile arriere gauche	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.