


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année FORD ESCAPE SE 2019
NIV 1FMCU9GD2KUA43177
Odomètre 201647 km
Nombre de clés 1

Condition Siege conducteur brûlure cigarette et toutes les sièges tachés, carrosserie éclat peinture et égratignures.
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu, Cuir
Extérieur Vitres teintées
Pneus Hiver, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Autre, Retouche de peinture, Égratignure(s)	Poignée	
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Autre, Retouche de peinture, Égratignure(s)	Poignée	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Toît	Majeur	Retouche de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Majeur	Besoin d'un remplacement	Lumière briser	
Valise	Mineur	Autre, Retouche de peinture	Poussière de frein	
Aile arrière droite	Majeur	Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Retouche de peinture		 
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Retouche de peinture		
Aile avant droite	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		 

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.