












<b>Emplacement</b>	BOISBRIAND
<b>Type d'actif</b>	Automobile
<b>Marque / Modèle / Année</b>	BUICK VERANO 2017
<b>NIV</b>	1G4PP5SK7H4100201
<b>Odomètre</b>	179895 km
<b>Nombre de clés</b>	2

<b>Déclaration</b>	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Témoin de lumière allumé pour le moteur Besoin d'un survoltage en permanence Moteur étouffe lorsqu'il est sur le drive et recul,
<b>Condition</b>	Pare brise cassé, moteur étouffe lorsqu'il est sur le drive et recul, carrosserie égratigné et Eclat peinture, siège conducteur déchirer, toutes les sièges tacher et plancher aussi, pare-chocs arrière plastique du bas briser, pare-chocs avant côté gauche bosser, lumière arrière gauche briser, difficulté ouvrir la valise avec les manettes, volant use
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Fonctionnel, Fonctionnel, mais a une défaillance, Nécessite un survoltage en permanence
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	Autre
<b>Moteur</b>	4 cylindres
<b>Carburant</b>	Essence
<b>Portes</b>	4 portes
<b>Transmission</b>	Automatique
<b>Entraînement</b>	Traction (FWD)
<b>Électrique</b>	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
<b>Chauffant</b>	Sièges
<b>Technologie</b>	Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
<b>Toît</b>	-
<b>Intérieur</b>	Cuir
<b>Extérieur</b>	-
<b>Pneus</b>	Hiver, Mags
<b>Climatisation</b>	Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs avant	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Grille avant	Majeur	Éclat de peinture		
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Toit	Majeur	Éclat de peinture		
Montant central - côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Feu arrière gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Majeur	Éclat de peinture		
Aile avant droite	Majeur	Éclat de peinture		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.