

<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Bateau
<b>Marque / Modèle / Année</b>	BRP CHALLENGER 180 2009
<b>NIV</b>	US-CEC19709B909
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	1
<b>Accessoires</b>	remorque karavan challenger 20 2009 : 5KTBS18129F562976

<b>Déclaration</b>	Aucune mise en marche n'a été effectuée Aucune vérification n'a été faite au niveau des appareils intérieur du bateau Le transfert du titre de propriété du bateau auprès de Transport Canada devra être fait par l'acheteur
<b>Condition</b>	plusieurs égratignures, collants du niv de la remorque non lisibles.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Inconnu
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Bateau : longueur (pieds)</b>	16
<b>Bateau : équipement inclus</b>	Radio, Batteries
<b>Moteur : disposition</b>	Simple
<b>Moteur : carburant</b>	Essence
<b>Moteur : type</b>	-
<b>Moteur : marque</b>	rotax
<b>Moteur : modèle</b>	-
<b>Moteur : année</b>	-
<b>Moteur : puissance (HP)</b>	-
<b>Moteur : hivernisation</b>	Inconnu
<b>Moteur : fonctionnel?</b>	Inconnu
<b>Remorque : incluse?</b>	Incluse
<b>Grosueur de l'attache</b>	2 5/16"
<b>Remorque : nombre d'essieux</b>	1
<b>Remorque : marque</b>	seadoo
<b>Remorque : modèle</b>	-
<b>Remorque : année</b>	-

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

Rapport de dommages



VISUEL  
NON DISPONIBLE

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------