


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année N & N RDG82168G15K 2023
NIV 2NEG214B9PN035235
Odomètre
Nombre de clés 0

Déclaration Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition Aile droite bossée, rouille sur pattes avant, pneus usés.
Restrictions pour être apte à rouler -
Remorque: type Plateforme
État du dompeur -
Type d'attache Gooseneck
Grosueur de l'attache 2 5/16"
Rampes de chargement Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ) Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ) -
Largeur hors-tout (pouces) -
Longueur hors-tout (pouces) -
Hauteur intérieure (pouces) -
Largeur intérieure (pouces) -
Longueur intérieure (pouces) -
Poids à vide de la remorque (lbs) -
Nombre d'essieux (quantité) -
Capacité de charge par essieux (lbs) -
Capacité de charge totale (lbs) -
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16) -
Nombre d'écrous (quantité) -

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.