

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HYUNDAI ELANTRA 2016
NIV 5NPDH4AE5GH797953
Odomètre 75611 km
Nombre de clés 1

Déclaration Boostage chaque démarrage
Condition Boostage chaque démarrage, siège conducteur et appuie bras central tacher peinture, pare-brise avant fissurer, lumière avant gauche briser, pare-chocs avant briser, pare-chocs arrière décrocher un peu côté gauche, carrosserie égratignures et éclat peinture, volant usé
Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges
Technologie Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Tissu
Extérieur Aileron
Pneus Été, Mags
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s)		 
Pare-chocs avant	Majeur	Bris		
Phare avant gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Montant central - côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		 
Jupe gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Majeur	Égratignure(s)		
Arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.