

**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** FORD FUSION SE 2016  
**NIV** 1FA6P0H75G5109242  
**Odomètre** 117553 km  
**Nombre de clés** 2

**Déclaration** Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété  
Témoin de lumière allumé pour le moteur  
Fuite d'échappement  
Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

**Condition** Carrosserie égratignures/éclat peinture et rouiller, siège passager brûlure cigarette

**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel

**Restrictions pour être apte à rouler** -

**Moteur** 4 cylindres

**Carburant** Essence

**Portes** 4 portes

**Transmission** Automatique

**Entraînement** Traction (FWD)

**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

**Chauffant** Miroirs

**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)

**Toît** -

**Intérieur** Tissu


**Extérieur** Aileron, Attache-remorque


**Pneus** Hiver, Mags





**Climatisation** Air climatisé





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**







Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Toit	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Rouille		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Rouille, Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Jupe droite	Majeur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Modéré	Bosse(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.