


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Pickup ou VUS gros format
Marque / Modèle / Année NISSAN PATHFINDER SL 2015
NIV 5N1AR2MM4FC700173
Odomètre 150216 km
Nombre de clés 1

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition Garde de boue arrière gauche brisé, carrosserie bossée avec égratignures et présence de rouille
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 6 cylindres
Carburant Essence
Portes 5 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction intégrale (AWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant Sièges, Volant, Miroirs
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit -
Intérieur Cuir, 7 passagers
Extérieur Aileron, Attache-remorque
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Bavette	Majeur	Bris		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Aile gauche arrière	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Pneu arrière gauche	Majeur	Cassure, Bris	garde de boue	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Hayon	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile droite arrière	Modéré	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Aile droite avant	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Toît	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Aile gauche avant	Mineur	Égratignure(s)		