


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Motocyclette
Marque / Modèle / Année	KAWASAKI KX 112 ARF 2024
NIV	JKBKXLAC0RA008434
Odomètre	
Nombre de clés	0


Condition	Carrosserie plastique égratigné et plastique gauche et devant sont brisés
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur (cylindré en cc)	112
Transmission	Manuelle
Options	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Carrosserie	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant	Mineur	Égratignure(s)		
Siège	Mineur	Autre	tacher	
Échappement côté gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Panneau latéral gauche	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau latéral droite	Mineur	Égratignure(s)		