


Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année KIA FORTE LX 2019
NIV 3KPF24AD8KE102444
Odomètre 128623 km
Nombre de clés 1


Condition Pare-chocs avant brisé, pare-chocs arrière brisé, carrosserie avec éclats peinture et égratignures et bosses
Moteur lors du démarrage Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler -
Moteur 4 cylindres
Carburant Essence
Portes 4 portes
Transmission Automatique
Entraînement Traction (FWD)
Électrique Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant Sièges, Volant
Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît -
Intérieur Tissu
Extérieur -
Pneus Hiver, Acier (rims)
Climatisation Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut des portes - côté gauche	Modéré	Égratignure(s)		 
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section du haut)	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Modéré	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droite	Majeur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.