


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	N & N ID72144G10K 2021
NIV	2NEB212B8MN026776
Odomètre	
Nombre de clés	1

Déclaration	Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM. Aucune vérification du système électrique et de freinage
Condition	1 seul clé pour la kill switch(batterie),la bequilles manque 2 boulons,le cylindre hydrolique rouiller,pneus de secour tres usee,la toile est dechirer a quelques endroits,un peu de rouille au essieu et aux lames,porte gauche erraflure creuse a linterieur,debut de rouille au plancher ,les collants reflechissante doivent etre remplacer certain decolle,
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Ouverte
État du dompeur	Fonctionnel
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Non
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	96 1/2 pouces
Longueur hors-tout (pouces)	210 pouces
Hauteur intérieure (pouces)	18pouces
Largeur intérieure (pouces)	72pouces
Longueur intérieure (pouces)	144 1/2 pouces
Poids à vide de la remorque (lbs)	-
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	4910 lbs
Capacité de charge totale (lbs)	10000 lbs
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	St 225-75r 15d
Nombre d'écrous (quantité)	6 par roue

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Béquille	Majeur	Autre	manque 2 boulons	
Châssis	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Attelage	Mineur	Rouille, Égratignure(s)		

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.