



|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| <b>Emplacement</b>             | LÉVIS                      |
| <b>Type d'actif</b>            | Automobile                 |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | CHEVROLET BOLT EUV LT 2023 |
| <b>NIV</b>                     | 1G1FY6S08P4148170          |
| <b>Odomètre</b>                | 70772 km                   |
| <b>Nombre de clés</b>          | 1                          |




|   |   |
|---|---|
| <b>Condition</b>                            | les 2 pare chocs sont légèrement endommagés, quelques picots de rouille dans le bas des portes, quelques égratignures et éclats de peinture, bon état |
| <b>Moteur lors du démarrage</b>             | Fonctionnel   |
| <b>Restrictions pour être apte à rouler</b> | -   |
| <b>Moteur</b>                               | Autre   |
| <b>Carburant</b>                            | Électrique  |
| <b>Portes</b>                               | 5 portes  |
| <b>Transmission</b>                         | Automatique   |
| <b>Entraînement</b>                         | Traction (FWD)  |
| <b>Électrique</b>                           | Miroirs, Portes, Vitres   |
| <b>Chauffant</b>                            | Sièges  |
| <b>Technologie</b>                          | Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)   |
| <b>Toît</b>                                 | -   |
| <b>Intérieur</b>                            | Tissu   |
| <b>Extérieur</b>                            | Aileron   |
| <b>Pneus</b>                                | Hiver, Mags   |
| <b>Climatisation</b>                        | Air climatisé   |

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



| Section                  | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo  |
|--------------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Capot (côté aile gauche) | Mineur            | Égratignure(s)   |         |  |

| Section                                   | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo   |
|---|-------------------|------------------|---------|---|
| Capot (centre)                            | Mineur            | Égratignure(s)   |         |   |
| Pare-chocs avant                          | Mineur            | Égratignure(s)   |         |   |
| Porte arrière gauche (section principale) | Mineur            | Rouille          |         |  |

| Section                                   | Niveau de dommage | Types de dommage     | Détails | Photo  |
|---|-------------------|----------------------|---------|--|
| Pare-chocs arrière                        | Modéré            | Bris, Égratignure(s) |         |   |
| Porte arrière droite (section principale) | Mineur            | Rouille              |         |  |

| Section                                 | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo  |
|---|-------------------|------------------|---------|--|
| Porte avant droite (section principale) | Mineur            | Rouille          |         |  |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.