









**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** CADILLAC XT5 LUXURY 2022  
**NIV** 1GYKNBR47NZ175421  
**Odomètre** 77094 km  
**Nombre de clés** 1

**Déclaration** Témoin allumé dans le tableau de bord  
**Condition** Porte arrière gauche bossier majeur, carrosserie égratigné mineurs et Eclat peinture.  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 5 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction intégrale (AWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges  
**Chauffant** Sièges, Volant  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Capteur avant de stationnement, Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** -  
**Intérieur** Cuir  
**Extérieur** Aileron, Vitres teintées  
**Pneus** Hiver, Mags  
**Climatisation** Air climatisé

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**

| Section                                   | Niveau de dommage | Types de dommage  | Détails              | Photo   |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|---|
| Porte arrière gauche (section principale) | Majeur            | Bosse(s)          |                      |    |
| Pare-chocs avant                          | Modéré            | Éclat de peinture |                      |   |
| Toît                                      | Mineur            | Égratignure(s)    |                      |    |
| Aile arrière gauche                       | Mineur            | Égratignure(s)    |                      |    |
| Aile arrière droite                       | Mineur            | Égratignure(s)    |                      |    |
| Rétroviseur droite                        | Mineur            | Égratignure(s)    |                      |    |
| Porte avant droite (section principale)   | Mineur            | Autre             | poussières de freins |    |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.