


**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** HYUNDAI ELANTRA PREFERRED 2019  
**NIV** KMHD84LF4KU863506  
**Odomètre** 53452 km  
**Nombre de clés** 2





**Condition** Pare choc avant cassé, carrosserie égratigné et éclat peinture, pare-brise petit point impact  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 4 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction (FWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres  
**Chauffant** Sièges, Volant  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** -  
**Intérieur** Tissu  
**Extérieur** Aileron  
**Pneus** Hiver, Acier (rims)  
**Climatisation** Air climatisé





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**





**Rapport de dommages**



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		
Grille avant	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Pare-brise avant	Majeur	Bris	petit point impact	
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Jupe gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Majeur	Égratignure(s)		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Éclat de peinture		
Haut de portes - côté droit	Majeur	Éclat de peinture		
Rétroviseur droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant droite	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.