


<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Roulotte
<b>Marque / Modèle / Année</b>	K-Z SPREE 250 SD 2011
<b>NIV</b>	4EZTP2526B8017788
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	1

<b>Déclaration</b>	Aucune vérification n'a été effectuée sur les appareils Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
<b>Condition</b>	manque le mur de la salle de bain. Quelques égratignures, garde boue droit craqué, Infiltration d'eau et présence d'humidité (voir photos & rapport de dommages)
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Grosseur de l'attache</b>	2 5/16"
<b>Grandeur (Pieds)</b>	28
<b>Poids (lbs)</b>	4830
<b>Nombre d'extensions</b>	1
<b>Batteries</b>	Aucune
<b>Bonbonnes propane</b>	Aucune
<b>Hivernisé</b>	Inconnu
<b>Options</b>	Air climatisé, Auvent électrique, Radio, Four, Frigidaire, Micro-onde, Congélateur, Cuisinière, Douche extérieure, Roue de secours, Fil de branchement



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**




**Rapport de dommages**





Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant	Mineur	Étiquette endommagée, Mesure d'humidité des murs		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur avant - côté gauche	Mineur	Bris, Égratignure(s), Mesure d'humidité des murs		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur central - côté gauche	Majeur	Bris, Égratignure(s), Mesure d'humidité des murs		
Mur arrière	Mineur	Mesure d'humidité des murs		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Mur arrière - côté droit	Mineur	Égratignure(s), Mesure d'humidité des murs		
Garde-Boue	Mineur	Cassure		
Mur central - côté droit	Mineur	Mesure d'humidité des murs		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rangement avant - côté droit	Modéré	Manquant, Rouille		
Mur avant - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		

Veuillez noter que les lectures d'humidités, bien qu'elles ont été prises à partir d'un humidimètre au moment de l'inspection de l'unité récréative, peuvent différer à cause de plusieurs variables, dont la température.

Aussi, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entrepex pour des raisons de sécurité.