

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année FORD FUSION SE 2016
NIV 3FA6P0H70GR334651
Odomètre 165971 km
Nombre de clés 2

Déclaration Moteur claqué
Fuite d'échappement
Plusieurs témoins allumés dans le tableau de bord
Les frais d'acheteurs fixes correspondent à un montant prédéterminé ajouté au contrat de vente. Nous vous invitons à consulter la page des frais d'acheteurs prévue à cet effet pour obtenir tous les détails applicables.

Condition Pare brisé cassé, boostage chaque démarrage, carrosserie égratignée/éclat peinture et bosse, pare choc avant brisé

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Miroirs

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toit -

Intérieur Tissu


Extérieur Vitres teintées

Pneus Hiver, Acier (rims)




Climatisation Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.





Rapport de dommages




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Pare-brise avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Toît	Majeur	Éclat de peinture		
Haut des portes - côté gauche	Majeur	Bosse(s)	plusieurs petites bosses	
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Majeur	Éclat de peinture		
Valise	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Haut de portes - côté droit	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture	quelques petites bosses	
Rétroviseur droite	Majeur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture, Retouche de peinture		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.