



Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	N&N PLATE-FORME TILT 2013
NIV	2NEE13B13DS006732
Odomètre	
Nombre de clés	0

Déclaration	Aucune vérification du système électrique et de freinage Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété aucune offre ne sera accepté avant l'assemblée des créanciers du 22 avril 2026 Système de levage fonctionnel(voir vidéo)
Condition	attache cassée coté gauche, une lumière de cassée coté droit, un pneu usé, batterie coule, Système de levage fonctionnel(voir vidéo)
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Plateforme
État du dompeur	Nécessite un survoltage
Type d'attache	Boule
Grosueur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	102
Longueur hors-tout (pouces)	288
Hauteur intérieure (pouces)	-
Largeur intérieure (pouces)	80
Longueur intérieure (pouces)	192
Poids à vide de la remorque (lbs)	3400
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	5200
Capacité de charge totale (lbs)	6420
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	225 75r15
Nombre d'écrous (quantité)	6

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant gauche	Majeur	Usure excessive		
Châssis	Modéré	Bris		

Veillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'EntrepeX pour des raisons de sécurité.