

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année HYUNDAI SANTA FE GLS 2016
NIV KM8SNDHF1GU147078
Odomètre 220800 km
Nombre de clés 1

Déclaration Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Mention au Carfax que les enregistrements aurait la mention "reconstruit"
Le véhicule sera également à inspecter, provient d'une autre province

Condition Témoin moteur allumer, pare choc avant et arrière endommagé, manque
plastique extérieur porte avant passager, fog avant gauche jauni 4 pneus
été sur mag dans lauto, bosser les deux aile arrière, lumière arrière
gauche craquer,

Moteur lors du démarrage Fonctionnel

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 6 cylindres

Carburant Essence

Portes 5 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction intégrale (AWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres, Sièges

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de
vitesse (cruise control)

Toît Panoramique

Intérieur Cuir


Extérieur Aileron, Vitres teintées, Attache-remorque


Pneus Hiver, Acier (rims)


Climatisation Air climatisé




ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages




| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|----------------|-------------------|--------------------------------------|---------|---|
| Capot (centre) | Mineur | Retouche de peinture, Égratignure(s) | |  |



| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------|-------------------|---|-----------|---|
| Pare-chocs avant | Majeur | Besoin d'un remplacement, Autre, Retouche de peinture, Égratignure(s) | fog jauni |  |




| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|------------------|---------|--|
| Aile avant gauche | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Rétroviseur gauche | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Porte avant gauche (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |  |


| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|--------------------------|---------|---|
| Porte arrière gauche (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Aile arrière gauche | Majeur | Bosse(s), Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|--------------------|-------------------|---|---------|---|
| Pare-chocs arrière | Majeur | Besoin d'un remplacement, Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------|-------------------|-------------------------|-----------------|---|
| Arrière | Majeur | Cassure, Égratignure(s) | lumiere craquer |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---------------------|-------------------|--------------------------|---------|--|
| Valise | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Aile arrière droite | Majeur | Bosse(s), Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|--------------------------|--|--|
| Porte arrière droite (section principale) | Mineur | Égratignure(s) | |  |
| Porte avant droite (section principale) | Majeur | Manquant, Égratignure(s) | panneau de plastique extérieur manquant, |  |
| Rétroviseur droite | Mineur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Aile avant droite | Mineur | Égratignure(s) | |  |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.