

Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Remorque utilitaire
Marque / Modèle / Année	FOREST RIVER LIGHTNING LTF716TA2 2017
NIV	5NHULT628HA112339
Odomètre	
Nombre de clés	

Déclaration	Aucune acceptation d'offre ne sera envoyé avant l'assemblée du 16 avril. Aucune vérification du système électrique et de freinage Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété Une lettre de quittance est nécessaire pour l'immatriculation de l'actif, un délai est à prévoir pour la recevoir
Condition	pas de poignées sur le panneau arrière tient avec une strap, défoncé à plusieurs endroits, plusieurs bosses/égratignures et éclats de peinture, état très moyen
Restrictions pour être apte à rouler	-
Remorque: type	Fermée
État du dompeur	-
Type d'attache	Boule
Grosseur de l'attache	2 5/16"
Rampes de chargement	Oui
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Non
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-
Largeur hors-tout (pouces)	101
Longueur hors-tout (pouces)	244
Hauteur intérieure (pouces)	84
Largeur intérieure (pouces)	78
Longueur intérieure (pouces)	212 vneck inclus
Poids à vide de la remorque (lbs)	1750
Nombre d'essieux (quantité)	2
Capacité de charge par essieux (lbs)	3500
Capacité de charge totale (lbs)	5073
Grandeur des pneus (exemple : 215/50R16)	ST205/75D15/C
Nombre d'écrous (quantité)	5

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Panneau avant gauche	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau devant gauche	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau milieu gauche	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Contour de l'aile gauche	Majeur	Bris		
Panneau arrière gauche	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche	Majeur	Bris, Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière droite	Majeur	Bris, Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau arrière droite	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau milieu droite	Modéré	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte latérale	Majeur	Bris, Bosse(s), Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Majeur	Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Panneau avant droite	Majeur	Bris, Bosse(s), Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Protège-roches	Mineur	Bris, Bosse(s)		

Veuillez noter que les mesures, bien qu'elles ont été prises par notre évaluateur, sont sujets uniquement à titre de référence.

S'il y a lieu, aucune inspection du toit n'est effectuée par le personnel d'Entreplex pour des raisons de sécurité.