

<b>Emplacement</b>	LÉVIS
<b>Type d'actif</b>	Bateau
<b>Marque / Modèle / Année</b>	LARSON LSR 2100 2014
<b>NIV</b>	IJL94977H314
<b>Odomètre</b>	
<b>Nombre de clés</b>	
<b>Accessoires</b>	remorque hlt limited humboldt modèle E18-42b 2014 niv 4H100215E0483439

<b>Déclaration</b>	Moteur non démarré par Entrepex Aucune vérification n'a été faite au niveau des appareils intérieur du bateau Le transfert du titre de propriété du bateau auprès de Transport Canada devra être fait par l'acheteur
<b>Condition</b>	roue de plastique du pied cassée, plusieurs égratignures tout le tour du bateau, cuir sur les sièges craqué.
<b>Moteur lors du démarrage</b>	Inconnu
<b>Restrictions pour être apte à rouler</b>	-
<b>Bateau : longueur (pieds)</b>	21
<b>Bateau : équipement inclus</b>	Sonar, Radio, Batteries, Ensemble d'haut-parleurs
<b>Moteur : disposition</b>	Simple
<b>Moteur : carburant</b>	Essence
<b>Moteur : type</b>	Inboard
<b>Moteur : marque</b>	mercury cruiser
<b>Moteur : modèle</b>	4.3 mpi
<b>Moteur : année</b>	-
<b>Moteur : puissance (HP)</b>	4.3L 262 cid
<b>Moteur : hivernisation</b>	Oui, par l'ancien propriétaire
<b>Moteur : fonctionnel?</b>	Inconnu
<b>Remorque : incluse?</b>	Incluse
<b>Grosueur de l'attache</b>	2"
<b>Remorque : nombre d'essieux</b>	1
<b>Remorque : marque</b>	hlt limited humboldt
<b>Remorque : modèle</b>	E18-42b
<b>Remorque : année</b>	2014

**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**



**VISUEL  
NON DISPONIBLE**

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
---------	-------------------	------------------	---------	-------