











Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	SUBARU FORESTER CONVENIENCE 2022
NIV	JF2SKEDC8NH414707
Odomètre	117642 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Témoin allumé dans le tableau de bord
Condition	Bien; Plusieurs bosses et égratignures sur l'ensemble du véhicule
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction intégrale (AWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres, Sièges
Chauffant	Sièges, Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Capteur de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toît	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Pare-chocs avant	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement	eclat dans le pare brise	
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Autre, Égratignure(s)	lumiere arriere gauche erraflure	

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		 
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		  
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		 
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		 

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.