





Folio	290190
Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	WESTERN STAR CNV 4900FA 2013
NIV	5KKXAF007DPFE1815
Odomètre	
Nombre de clés	2

Déclaration	Odomètre illisible. NIV illisible sur les collants de porte. Le camion a été vendu en février 2023 avec un millage enregistré de : 1 370 861 km Mention reconstruit sur l'enregistrement.
Condition	Volant usé, porte intérieur conducteur plastique lousse, porte conducteur n'ouvre pas de l'extérieur, siège passager taché, carrosserie avec éclats de peinture/égratignures/rouille, 4 gardes- boue brisés, attachés avec tie rap. Perte d'huile côté gauche niveau du réservoir arrière, NIV illisible sur les collants de porte. odomètre illisible
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	-
Transmission	Manuelle
Nombre de rapports	-
Options	Pare-choc avant, Échappement double
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	10/2026



ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages









Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Rouille		
Calandre	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droit	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot	Majeur	Autre, Égratignure(s)	quelques lettre manquants ^WEST	
Portière	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur	Majeur	Rouille		
Échappement droit	Majeur	Bosse(s), Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis section du milieu	Majeur	Rouille		 <p>The photo column contains three vertically stacked images showing significant rust and corrosion on the metal chassis components, including beams and brackets.</p>
Aile avant des roues arrières	Majeur	Bris		 <p>The photo shows a close-up of a metal fender on a rear wheel that is cracked and broken, with some debris visible.</p>

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière des roues arrières	Majeur	Bris		
Aile arrière des roues arrières	Majeur	Bris		
Aile avant des roues arrières	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Châssis section du milieu	Majeur	Rouille		
Carrosserie arrière bas	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		
Échappement droite	Majeur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Portière	Majeur	Rouille		