




|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| <b>Emplacement</b>             | BOISBRIAND              |
| <b>Type d'actif</b>            | Tracteur de van         |
| <b>Marque / Modèle / Année</b> | FREIGHTLINER 114SD 2018 |
| <b>NIV</b>                     | 1FVHG3DV9JHJF6370       |
| <b>Odomètre</b>                | 224737 km               |
| <b>Nombre de clés</b>          | 1                       |



|   |   |
|---|---|
| <b>Déclaration</b>                                      | Offre conditionnelle à l'acceptation du créancier garanti, aucune acceptation avant le 29 avril<br>Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété<br>Un délai additionnel sera nécessaire pour la radiation du lien bancaire au RDPRM.<br>Ce délai est inconnu et peut s'étendre sur plusieurs semaines selon les délais de traitement. |
| <b>Condition</b>  | Carrosserie Eclat peinture/égratignures/rouiller, siège conducteur déchirer et brûlures cigarettes, accotoirs bras conducteur déchirer, Hood barre chrome briser, aile avant droite briser, garde boue arrière gauche tordu, garde boue avant gauche briser, pare-chocs avant briser a 2 endroits , pneus avant gauche à replacer   |
| <b>Moteur lors du démarrage</b>                         | Fonctionnel   |
| <b>Restrictions pour être apte à rouler</b>             | Pneus usés ou crevaisons  |
| <b>Moteur</b>   | -   |
| <b>Transmission</b>                                     | Automatique   |
| <b>Nombre de rapports</b>                               | -   |
| <b>Options</b>  | Pare-choc avant   |
| <b>Présence de l'avis de conformité (SAAQ)</b>          | Oui   |
| <b>Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)</b> | -   |



**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**

**Rapport de dommages**





| Section          | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails          | Photo  |
|------------------|-------------------|------------------|------------------|--|
| Pare-chocs avant | Majeur            | Bris             |                  |   |
| Calandre         | Majeur            | Bris             | chrome<br>briser |  |




| Section           | Niveau de dommage | Types de dommage                  | Détails | Photo   |
|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|---|
| Aile avant gauche | Modéré            | Éclat de peinture, Égratignure(s) |         |   |
| Aile avant droit  | Majeur            | Éclat de peinture, Égratignure(s) |         |  |

| Section                      | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails       | Photo  |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------|--|
| Intérieur d'aile côté droite | Majeur            | Bris             | garde de boue |  |
| Portière                     | Mineur            | Égratignure(s)   |               |  |

| Section                       | Niveau de dommage | Types de dommage                           | Détails | Photo |
|-------------------------------|-------------------|--|---------|-------|
| Carrosserie                   | Majeur            | Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s) |         |       |
| Aile avant des roues arrières | Majeur            | Rouille                                    |         |       |

| Section                 | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo   |
|-------------------------|-------------------|------------------|---------|---|
| Châssis section avant   | Majeur            | Rouille          |         |   |
| Carrosserie arrière bas | Majeur            | Rouille          |         |  |

| Section                              | Niveau de dommage | Types de dommage                           | Détails | Photo   |
|--------------------------------------|-------------------|--|---------|---|
| Pare-chocs arrière section de droite | Majeur            | Bosse(s), Rouille                          |         |   |
| Carrosserie côté gauche              | Majeur            | Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s) |         |  |

| Section                       | Niveau de dommage | Types de dommage        | Détails | Photo  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------|---------|--|
| Aile avant des roues arrières | Majeur            | Rouille, Égratignure(s) |         |    |
| Châssis section du milieu     | Majeur            | Rouille                 |         |   |
| Portière                      | Mineur            | Égratignure(s)          |         |  |

| Section     | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails             | Photo  |
|-------------|-------------------|------------------|---------------------|--|
| Rétroviseur | Majeur            | Égratignure(s)   | retenu avec du tape |  |
| Rétroviseur | Majeur            | Égratignure(s)   |                     |  |