










Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Tracteur de van
Marque / Modèle / Année	FREIGHTLINER 114SD 2016
NIV	3ALHG3DV8GDGZ9568
Odomètre	435775 km
Nombre de clés	1

Déclaration	offre conditionnelle à l'acceptation du créancier garanti, aucune acceptation avant le 29 avril Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Condition	bouton intérieure a remplacer. Bras essuie glace intérieure cassé, banc passager a remplacer
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	-
Transmission	Automatique
Nombre de rapports	-
Options	-
Présence de l'avis de conformité (SAAQ)	Oui
Date d'expiration de l'avis de conformité (SAAQ)	-

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Côté du capot	Majeur	Cassure, Égratignure(s)		 
Pare-chocs avant	Majeur	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		 
Carrosserie autour de la porte	Majeur	Cassure		
Rétroviseur	Majeur	Besoin d'un remplacement		 
Carrosserie autour de la porte	Majeur	Cassure		 
Côté du capot	Majeur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		