

Emplacement BOISBRIAND
Type d'actif Automobile
Marque / Modèle / Année KIA SOUL EX 2018
NIV KNDJP3A52J7523833
Odomètre 137872 km
Nombre de clés 1

Déclaration Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété
Boostage chaque démarrage

Condition Pare brise cassé, porte et aile avant droit endommager majeur, boostage chaque démarrage, siège passager tacher, caméra recul non-fonctionnel, les 4 pneus usées, carrosserie égratigné et éclat peinture et bossier, volant usé, pneu arrière droit seulement été et les autres hiver

Moteur lors du démarrage Fonctionnel, Nécessite un survoltage

Restrictions pour être apte à rouler -

Moteur 4 cylindres

Carburant Essence

Portes 4 portes

Transmission Automatique

Entraînement Traction (FWD)

Électrique Miroirs, Portes, Vitres

Chauffant Sièges, Volant

Technologie Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)

Toît -

Intérieur Tissu


Extérieur Vitres teintées



Pneus Hiver, Mags




Climatisation Air climatisé


ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.



Rapport de dommages







| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|
| Pare-brise avant | Majeur | Bris, Besoin d'un remplacement | essuie glace manquant cote passager |  |
| Capot (centre) | Majeur | Autre, Éclat de peinture | le signe KIA effacer usure |  |





| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|---------|--|
| Pare-chocs avant | Majeur | Éclat de peinture | |  |
| Aile avant gauche | Majeur | Éclat de peinture | |  |
| Rétroviseur gauche | Majeur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|-------------------------------|-------------------|------------------|---------|--|
| Haut des portes - côté gauche | Majeur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|--------------------------|--------------|---|
| Toît | Majeur | Autre, Éclat de peinture | le rack user |  |
| Porte avant gauche (section principale) | Majeur | Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|--|---------|---|
| Porte arrière gauche (section principale) | Majeur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |
| Aile arrière gauche | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Valise | Majeur | Éclat de peinture | |  |
| Arrière | Majeur | Éclat de peinture, Rouille, Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|-----------------------------------|---------|---|
| Pare-chocs arrière | Majeur | Égratignure(s) | |   |
| Aile arrière droite | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Haut de portes - côté droit | Majeur | Éclat de peinture | |  |
| Porte arrière droite (section principale) | Majeur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |

| Section | Niveau de dommage | Types de dommage | Détails | Photo |
|---|-------------------|------------------------------------|---------|--|
| Fenêtre arrière droite | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Rétroviseur droite | Majeur | Éclat de peinture, Égratignure(s) | |  |
| Porte avant droite (section principale) | Majeur | Égratignure(s) | |  |
| Aile avant droite | Majeur | Bosse(s), Besoin d'un remplacement | |  |

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.