





**Emplacement** LÉVIS  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** HYUNDAI ELANTRA 2016  
**NIV** 5NPDH4AE7GH658908  
**Odomètre** 184440 km  
**Nombre de clés** 1


**Déclaration** Mention inconnue, Documentation du syndic vous sera remis pour le transfert de propriété  
**Condition** éclat dans le pare brise, plusieurs bosses, taches de rouille, égratignures, éclats de peinture et retouches de peinture. brulures sur les sièges, rétroviseur droit craqué, intérieur taché.  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 4 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction (FWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres  
**Chauffant** Sièges  
**Technologie** Bluetooth, Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** -  
**Intérieur** Tissu  
**Extérieur** -  
**Pneus** Hiver, Acier (rims)  
**Climatisation** Air climatisé





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**


**Rapport de dommages**








Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Modéré	Rouille, Égratignure(s)		
Capot (centre)	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Modéré	Bosse(s), Rouille, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Éclat de peinture, Retouche de peinture, Égratignure(s)		 The 'Photo' column contains four vertically stacked images of a silver car's front end. The top image shows the left side of the front bumper with a crack and paint damage. The second image shows the front grille with the Hyundai logo and some surface marks. The third image shows the right side of the front bumper with a crack. The bottom image shows the front left corner of the car, including the bumper and wheel area, with visible damage to the bumper's edge.

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe gauche	Majeur	Rouille		
Porte avant gauche (section principale)	Modéré	Rouille		
Toît	Modéré	Rouille		
Aile arrière gauche	Mineur	Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Retouche de peinture, Égratignure(s), Taches		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière droite	Majeur	Bosse(s), Retouche de peinture, Rouille		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Bosse(s)		
Porte avant droite (section principale)	Majeur	Bosse(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Jupe droite	Modéré	Rouille		
Rétroviseur droite	Modéré	Cassure		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.