


Emplacement	BOISBRIAND
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	JEEP WRANGLER SPORT S 2024
NIV	1C4PJXDG8RW332158
Odomètre	12064 km
Nombre de clés	2





Condition	Siège conducteur et passager brûlure cigarettes, poils animaux intérieur, carrosserie égratigné
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	-
Moteur	6 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Manuelle
Entraînement	4x4
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	Miroirs
Technologie	Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)
Toit	Convertible
Intérieur	Tissu
Extérieur	Vitres teintées, Attache-remorque
Pneus	4 saisons, Mags
Climatisation	Air climatisé

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.