


Emplacement	LÉVIS
Type d'actif	Automobile
Marque / Modèle / Année	KIA SOUL LX 2016
NIV	KNDJN2A21G7872710
Odomètre	191018 km
Nombre de clés	2

Déclaration	Témoin de lumière allumé pour le moteur
Condition	Témoin de lumière allumé pour le moteur, crevaison avant droite, rouille sur le coffre, quelques égratignures et éclats de peinture
Moteur lors du démarrage	Fonctionnel
Restrictions pour être apte à rouler	Pneus usés ou crevaisons
Moteur	4 cylindres
Carburant	Essence
Portes	5 portes
Transmission	Automatique
Entraînement	Traction (FWD)
Électrique	Miroirs, Portes, Vitres
Chauffant	-
Technologie	Bluetooth, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control), Démarreur à distance
Toit	-
Intérieur	Tissu
Extérieur	Aileron, Vitres teintées
Pneus	Hiver, Pneus à crevaison (run-flat), Cloutés
Climatisation	Air climatisé





ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.


Rapport de dommages



Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Capot (côté aile droite)	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Modéré	Éclat de peinture, Rouille		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Modéré	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Modéré	Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pneu avant droit	Majeur	Besoin d'un remplacement, Autre		
Pare-chocs avant	Mineur	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.