



**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** MAZDA CX-5 GT 2018  
**NIV** JM3KFBDM6J0387050  
**Odomètre** 104697 km  
**Nombre de clés** 2




**Déclaration** Témoin allumé dans le tableau de bord  
**Condition** Carrosserie égratigné et Eclat peinture, grillage contour chromé avant briser, hood bosser majeur, aile avant gauche bosser majeurs, porte conducteur au coin plier, lumière arrière droite au niveau du pare-choc lousse, bouton électrique pour fermeture valise ne fonctionne pas mais en avant oui  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 4 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction intégrale (AWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges  
**Chauffant** Sièges  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Navigation (GPS), Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toît** Ouvrant  
**Intérieur** Cuir  
**Extérieur** Aileron, Vitres teintées  
**Pneus** Été, Mags  
**Climatisation** Air climatisé





**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**




**Rapport de dommages**




Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (côté aile gauche)	Majeur	Bosse(s)		
Grille avant	Majeur	Bris		
Aile avant gauche	Majeur	Bosse(s), Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte avant gauche (section principale)	Majeur	Autre, Égratignure(s)	AU COIN LA PORTE PLIER	
Pare-chocs avant	Majeur	Égratignure(s)		
Toit	Majeur	Éclat de peinture		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Modéré	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs arrière	Majeur	Égratignure(s)		
Aile arrière droite	Majeur	Bris, Égratignure(s)		
Haut de portes - côté droit	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur droite	Mineur	Éclat de peinture, Égratignure(s)		
Porte arrière droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Modéré	Égratignure(s)		
Aile avant droite	Modéré	Égratignure(s)		

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.