




**Emplacement** BOISBRIAND  
**Type d'actif** Automobile  
**Marque / Modèle / Année** HONDA CR-V EX-L 2021  
**NIV** 2HKRW2H83MH237666  
**Odomètre** 43786 km  
**Nombre de clés** 2



**Déclaration** Témoin allumé dans le tableau de bord  
**Condition** Pare choc avant brisé, ,la grille avant brisée, pare brise craqué ,valise besoin d'un ajustement bossé mineur  
**Moteur lors du démarrage** Fonctionnel  
**Restrictions pour être apte à rouler** -  
**Moteur** 4 cylindres  
**Carburant** Essence  
**Portes** 5 portes  
**Transmission** Automatique  
**Entraînement** Traction intégrale (AWD)  
**Électrique** Miroirs, Portes, Vitres, Sièges  
**Chauffant** Sièges, Volant, Miroirs  
**Technologie** Bluetooth, Caméra de recul, Feux de brouillard (fog lights), Régulateur de vitesse (cruise control)  
**Toit** Ouvrant  
**Intérieur** Cuir  
**Extérieur** Aileron, Vitres teintées  
**Pneus** Hiver, Mags  
**Climatisation** Air climatisé




**ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document. Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs. Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.**



**Rapport de dommages**








Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Capot (centre)	Mineur	Retouche de peinture, Égratignure(s)		
Grille avant	Majeur	Bris		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Pare-chocs avant	Majeur	Bris, Besoin d'un remplacement, Égratignure(s)		
Aile avant gauche	Majeur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Rétroviseur gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Porte avant gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Porte arrière gauche (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile arrière gauche	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-chocs arrière	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Valise	Mineur	Bosse(s), Égratignure(s)	besoin dun ajustement coin en bas gauche pour bien fermer la valise	
Aile arrière droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Porte arrière droite (section principale)	Majeur	Égratignure(s)		
Porte avant droite (section principale)	Mineur	Égratignure(s)		
Rétroviseur droite	Mineur	Égratignure(s)		

Section	Niveau de dommage	Types de dommage	Détails	Photo
Aile avant droite	Mineur	Égratignure(s)		
Pare-brise avant	Majeur	Besoin d'un remplacement	craquer	

ENTREPEX décline toutes responsabilités quant aux erreurs, aux modifications suite à l'évaluation, ou aux omissions qui sont relevées dans le présent document.

Les rapports sont établis par le jugement de nos évaluateurs qui utilisent un ensemble de directives d'inspection afin de garantir une cohérence entre les actifs.

Les informations sont fournies à titre indicatif et il est de la responsabilité du soumissionnaire de s'assurer de l'exactitude des informations.

Aucun essai routier n'a été effectué.

Une inspection visuelle des dommages les plus apparents a été réalisée afin de guider les acheteurs.

Un véhicule est considéré comme non fonctionnel lorsque le moteur ne démarre pas, même après une tentative de survoltage.

Aucune vérification mécanique (moteur, transmission, etc.) n'a été effectuée sur l'ensemble des actifs.